



รูปตัดทั่วไปของถนน

ไม่เป็นไปตามมาตราส่วน

อบต.หนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ตำบล หนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	สำรวจ นายชูชัย พบลาภ ผู้ช่วยช่างโยธา	ตรวจสอบ / วิศวกร	อนุมัติ นายสุพรรณ์ จันทาทอง ปลัด อบต.หนองบัวดง	2
		ออกแบบ / เขียนแบบ นายอรุณ บึงไกร นายช่างโยธา ฯ	เสนอ นายสุพรรณ์ จันทาทอง ปลัด อบต. หนองบัวดง		